

Spisová značka Číslo jednací  
OPP/MMB/0299573/2016 MMB/0299573/2016/K/zs

Vyřizuje, tel., e-mail Brno dne  
Ing.arch. Lea Kulisková, Ph.D. 7.10.2016  
54217 3233  
[kuliskova.lea@brno.cz](mailto:kuliskova.lea@brno.cz)

- **Fakultní nemocnice Brno, Odbor hospodářsko-technické správy, Jihlavská 20, 625 00 Brno**

## **Z á v a z n é s t a n o v i s k o**

Odbor památkové péče Magistrátu města Brna (dále jen OPP MMB), jako věcně a místně příslušný správní orgán podle ustanovení §61 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, ve znění pozdějších předpisů a §10 a §11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, po provedeném řízení podle § 149 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, dle žádosti ze dne 1.8.2016 podané vlastníkem nemovitosti, tj. ČR Fakultní nemocnicí Brno, IČ 65269705, Jihlavská 20, 625 00 Brno, tímto v souladu s ustanovením §14 odst.1 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů,

**v y d á v á**

ve věci: **Jihlavská 20, č.p. 340, pozemek parc. č. 1284, k.ú. Bohunice,**

- *objekt je veden v ÚSKP ČR pod rejstř. č. 48234/7-7549*
  - *ochranné pásmo MPR Brno ustanovené rozhodnutím Odboru kultury NVmB č.j.KULT/402/90/Sev.*
- zateplení objektů staré zástavby – revize projektové dokumentace**

---

### **z á v a z n é s t a n o v i s k o :**

provedení navrhovaných v rámci komplexní sanace obvodového pláště pavilonů staré zástavby (objekty A, B, C, D, E a F) v areálu Fakultní nemocnice Brno, dle žádosti a předložené dokumentace pro provádění stavby „*Fakultní nemocnice Brno. Energetické úspory v budovách FN Brno. Revize projektové dokumentace.*“ vypracované v červenci 2016 spol. LT Projekt a.s., IČ 29220785, Kroftova 45, 616 00 Brno, Ing. Martin Foral ČKAIT 1003950, je dle §14 odst.3 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů,

### **p ř í p u s t n é**

při dodržení následujících podmínek, které zajistí vlastník, stanovených v souladu s ustanovením §9 vyhlášky č. 66/1988 Sb., kterou se provádí zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů:

1. Před zahájením prací a v jejich průběhu budou svolávány kontrolní prohlídky, na které bude zván Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště (NPÚ ÚOP) v Brně a OPP MMB, v rámci vstupní kontrolní prohlídky bude projednán postup prací.

2. V rámci provádění prací budou po projednání s NPÚ ÚOP v Brně upřesněny detaily, konkrétní vzorky materiálů a povrchových úprav včetně barevnosti, které budou předmětem výsledného posouzení NPÚ ÚOP v Brně a OPP MMB pro realizaci.
3. Pro provádění prací platí i nadále podmínky závazného stanoviska OPP MMB č.j. MMB/0063331/2008 ze dne 9.5.2016, tj.
  - *v rámci vstupního kontrolního dne, na který bude přizván NPÚ ÚOP v Brně a OPP MMB, bude na základě požadavku NPÚ ÚOP v Brně vytipována místnost, ve které zůstanou zachovány původní okna. Tato okna budou odborně repasována jako doklad původního stavu.*
  - *nové dřevěné i ocelové výplně otvorů budou provedeny ve stejném členění, profilaci a barevnosti dle původních. Jejich výrobní dokumentace včetně vyznačeného způsobu otevírání bude předložena NPÚ ÚOP v Brně k výslednému posouzení a OPP MMB ke schválení.*
  - *před zahájením celkové výroby nových výplní otvorů bude zhotoven prototyp jednotlivých typů oken, který bude předveden k porovnání s původním oknem přizvanému NPÚ ÚOP v Brně a OPP MMB k odsouhlasení. Současně bude s ohledem na zateplení fasády stanoven způsob osazení nových výplní, tj. pozice oken bude volena tak, aby hloubka špalety z venkovní strany odpovídala po zateplení stávajícímu stavu.*
  - *taktéž bude detailně projednáno s NPÚ ÚOP v Brně a OPP MMB osazení venkovních žaluzií, výsledné řešení bude předloženo NPÚ ÚOP v Brně a OPP MMB. Až na základě schváleného návrhu bude možno tyto úpravy provést.*
  - *vzduchotechnická a technická zařízení, která se projeví ve vnějším plášti budov, budou předložena k posouzení NPÚ ÚOP v Brně a OPP MMB ke schválení.*
  - *vzorky materiálů povrchových úprav, zejména nových probarvených omítek, obkladu soklu, dlažeb, atd. budou předloženy k výslednému odsouhlasení OPP MMB.*
4. Po projednání s NPÚ ÚOP v Brně budou konkretizovány požadavky na rozsah a způsob repase původních prvků, což bude předmětem výsledného posouzení NPÚ ÚOP v Brně a OPP MMB. V případě vybraných autentických, historicky hodnotných prvků, které nebudou ponechány in situ, dojde k jejich uložení na vhodné místo. Místo a způsob uložení budou oznámeny NPÚ ÚOP v Brně a OPP MMB.
5. Konkrétní odstín PVC fólie na plochou střechu bude předložen k posouzení NPÚ ÚOP v Brně a OPP MMB, předpokladem je použití fólie v barevnosti původní hydroizolace plochých střech z doby realizace objektu.
6. Profily dešťových žlabů a svodů budou realizovány dle původních. V rámci realizace KZS bude řešení upřesněno po projednání s NPÚ ÚOP v Brně zejména z hlediska požadavku na vytvoření niky pro vedení dešťových svodů, tj. dle původního provedení je předpokládáno zachovat vnější líce svodů a příslušných omítek v rovině.

## **O d ů v o d n ě n í**

OPP MMB obdržel žádost o vydání závazného stanoviska ve výše uvedené věci. Objekt nemocnice s fakultní poliklinikou č.p. 340, na pozemku parc. č. 1248, k.ú. Bohunice, je veden v Ústředním seznamu kulturních památek (ÚSPK) ČR pod rejstř. č. 48234/7-7549 a nachází se na území ochranného pásma Městské památkové rezervace (MPR) Brno, ustanoveném rozhodnutím Odboru kultury NVmB č.j. kult/402/90/Sev ze dne 6.4.1990.

OPP MMB si vyžádal dne 11.8.2016 v souladu s ustanovením § 14 odst. 6, zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů, ve výše uvedené věci písemné vyjádření Národního památkového ústavu územního odborného pracoviště (NPÚ ÚOP) v Brně, jako odborné organizace státní památkové péče, které bylo po prodloužení lhůty pro jeho vydání vyhotoveno dne 3.10.2016 pod č.j. NPÚ 371/63873/2016 - BP a na OPP MMB doručeno dne 4.10.2016.

*Předmětem žádosti a popisu prací je obnova pláště objektu (části A, B, C, D, E, F):*

- *zateplení fasád: celoplošné odstranění keramického obkladu, doplnění omítek (podklad pro realizaci KZS), realizace KZS (líc obvodových stěn - minerální vata tloušťky 14 cm, svislé a vodorovné plochy okenních otvorů – min vata tloušťky 3-4 cm, svislé stěny pod úrovní terénu a 0,6 m nad úrovní terénu - nenasákavý izolant), termoizolační omítka tloušťky 3 cm na konzolovitě vysazených římsách*
- *povrchové úpravy: omítka silikonová v odstínu lomené bílé a zrnitostí 1-2 mm na převážné většině ploch stěn, omítka silikonová ve vzhledu umělého kamene v odstínu šedé (na parapetním zdivu nemocniční kaple), omítka silikonová ve vzhledu umělého kamene v odstínu šedé na sloupech, obklad ve vzhledu neglazovaného keramického pásku (rozměr dle původních)*
- *izolace: dodatečná vodorovná izolace všech svislých konstrukcí v úrovni podlahy 1. PP, vodorovná izolace podlah včetně napojení na izolaci svislého zdiva, svislé izolace venkovní*
- *sanace vnitřních stěn sanační omítkou*
- *ploché střechy: oprava souvrství nad betonovým podkladem (vyjma pavilonu B, kde bude pouze vzduchová mezera vyplněna tepelným izolantem) u všech pavilonů a realizace nového souvrství se svrchní vrstvou z PVC fólie (skladba C1) a nebo pozinkovaného plechu (skladba S2)*
- *terasy: obnova souvrství až k ŽB stropní konstrukci (skladba A1), nášlapná vrstva z bet. dlaždic*
- *balkony: obnova souvrství až k ŽB konstrukci balkonu (skladba B1), nášlapná vrstva z keramické protiskluzné dlažby*
- *klempířské prvky: obnova oplechování střech, prvků pro odvod vody: pozinkovaný plech s nátěrem v odstínu zelené*
- *venkovní parapety: hliníkové s povrchovou úpravou v odstínu zelené*
- *zámečnické výrobky: stávající označení „FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO“ – demontáž, obnova nátěru, vrchní nátěr v odstínu šedé, zpětná montáž*
- *zámečnické výrobky: ocelové nosné konstrukce, ocelové venkovní zábradlí, předokenní mříže a tyče, ocelové žebříky s oky pro žebřík, ocelové přístřešky dvoukřídlá vrata, jednokřídlé dveře, ochranný rám pro VZT klimatizační jednotku, ocelový přístavek nad schodištěm 1. PP budovy E, ocelová lávka, ocelový světlík (stanové zastřešení), větrací okno ve stěně ze sklobetonových tvárnic, plechové skříně pro uskladnění medicinálních plynů – obnova nátěru, vrchní nátěr v odstínu zelené*
- *stávající větrací mřížky a žaluzie: pohledově na stávajícím místě, povrchová úprava v odstínu fasády*
- *označení pavilonů „PAVILON A“, „PAVILON B“, „PAVILON C“, „PAVILON D“, „PAVILON E“, „PAVILON F“ (umístění na tabuli z černého opčního skla, na obkladu z keramických pásků, na omítce): demontáž a opětovné osazení po realizaci KZT*
- *nápisy a informační prvky: obnova nebo náhrada novými*
- *předokenní žaluzie: v pouzdrech, která nebudou při pohledu na průčelí patrná*
- *obnova výplní okenních otvorů s dřevěnými rámy: nové výplně se dřevěnými rámy a izolačním zasklením dle formálního členění původních výplní (v současnosti není vždy původní formální členění výplně zachováno)*
- *obnova výplní otvorů s kovovými rámy: nové výplně s kovovými rámy s přerušeným tepelným mostem, izolačním zasklením dle formálního členění původních výplní (v současnosti není vždy původní formální členění výplně zachováno).*

*Práce v interiéru související s opravou vnějšího pláště: demontáž pracovních desek u stávajících vnitřních parapetů a opětovné osazení k novým parapetům.*

Předmětem posuzované dokumentace jsou v rámci technického řešení i zdravotnětechnické instalace, vytápění, silnoproudé a slaboproudé elektroinstalace a vzduchotechnika, což NPÚ ÚOP v Brně ve výše citovaném výčtu prací nezmiňuje.

NPÚ ÚOP v Brně předložený návrh vyhodnotil z hlediska zájmů státní památkové péče s tím, že **plánovanou opravu fasády dle popisu v předmětu žádosti lze realizovat při dodržení následujících podmínek:**

1. KZS bude realizován po odstranění veškerých stávajících omítek. Maximální tloušťka KZS bude 14 cm na svislých plochách zdí (vyjma svislých ploch zdiva v otvorech výplní). KZS v otvorech výplní bude realizován v maximální tloušťce 3cm, zároveň nebude světlý rozměr otvoru nikdy zmenšen o více než 5% vůči původnímu světlému rozměru. Již při realizaci KZS bude zohledněna následná realizace výplní otvorů směřující k maximálnímu přiblížení hloubky špalety původní hloubce špalety (z doby realizace objektu).
2. Před zahájením stavebních prací zajistí investor kompletní pasportizaci výplní otvorů, která bude podkladem pro obnovu výplní.
3. Některé z výplní budou odborně repasovány, návrhy konkrétních výplní určených k repasi budou spolu s postupem jejich repase předloženy zástupcům památkové péče k posouzení protokolárnímu schválení. Tepelně izolační vlastnosti těchto prvků je možno zvýšit náhradou jednoduchého zasklení izolačním sklem. Hloubka osazení výplní vůči lici fasády bude odpovídat původní hloubce osazení výplně (v době realizace objektu). Interiérové parapety těchto výplní budou realizovány ve stejném materiálu (dřevo) a provedení (tvar, finální odstín povrchové úpravy) dle původních parapetů s ohledem na posunutí okna k lici fasády v délce tloušťky KZS.
4. Ostatní výplně otvorů (ty, které nebudou repasovány) budou realizovány v materiálovém provedení dle původní výplně, formální členění výplně otvoru bude odpovídat formálnímu členění původní výplně otvoru, u výplně bude v maximální míře dodržen způsob otvírání jednotlivých křídel dle původní výplně. Před realizací obnovy výplní otvorů budou zástupcům státní památkové péče předloženy výrobní výkresy jednotlivých typů výplní otvorů k posouzení a protokolárnímu schválení. Budou určeny typy oken, jejichž prototypy budou předvedeny zástupcům státní památkové péče k posouzení a připomínkování. Vznesené připomínky budou akceptovány při výrobě nových výplní.
5. Povrchová úprava venkovních okenních parapetů bude realizována v odstínu šedé. Před realizací parapetů bude zástupcům státní památkové péče předložen konkrétní vzorek odstínu povrchové úpravy k posouzení a ke schválení.
6. Před realizací povrchových úprav: silikonových omítek (v odstínu lomené bílé i omítek imitujících vzhled umělého kamene v odstínu šedé), obkladů ve vzhledu neglazovaných keramických pásků, zámečnických výrobků, klempířských prvků, stávajících větracích mřížek a žaluzií a před realizací nášlapů balkónů a teras budou navržené vzorky předloženy zástupcům státní památkové péče k posouzení a protokolárnímu schválení. U sloupů s povrchovou úpravou realizovanou umělým kamenem nebude realizována silikonová omítka ve vzhledu umělého kamene v odstínu šedé, stávající umělý kámen bude pouze očištěn, absentující plochy doplněny materiálem s vhodnou barevností, strukturou a zrnitostí. Klempířské prvky nebudou natřeny zeleným nátěrem.
7. Před realizací PVC fólie na ploché střeše bude odstín fólie předložen zástupcům památkové péče k posouzení a protokolárnímu schválení. Fólie bude v barevnosti hydroizolace plochých střech používané v době realizace objektu (užívány asfaltové pásy).
8. Profily dešťových žlabů a svodů budou realizovány dle profilů původních, v rámci realizace KZS budou vytvořeny niky pro vedení dešťových svodů (vnější líce svodů a příslušných omítek budou v rovině) dle původního provedení.
9. Vybrané autentické či historicky hodnotné prvky, které nebudou ponechány in situ, budou deponovány na vhodném místě. Návrh uložení výše uvedených prvků bude předložen zástupcům státní památkové péče k posouzení a protokolárnímu schválení.
10. Před zahájením stavebních prací bude v souladu se zástupci památkové péče sestaven investorem harmonogram kontrolních prohlídek pro možnost sledování akce a pro upřesňování postupů, materiálů a různých detailů, které nemohly být komplexně ošetřeny tímto vyjádřením a budou dány zápisy.

Ve svém zdůvodnění NPÚ ÚOP v Brně konstatuje následující:

*Stavba velkoryse pojatého funkcionalistického stavebního komplexu nemocnice podle návrhu Oskara Poříšky z let 1933-34 představuje hodnotnou architektonickou a urbanistickou památku. Poříška koncipoval areál ve větším rozsahu, než byl nakonec realizován. Zásadní koncepce umístění společných funkcí provozu v centrální části dispozice areálového objektu však byla dodržena, jednotlivá křídla jsou částečně propojena zastřešenými kolonádami.*

*Pro objekt byla v době realizace specifická barevnost: bílá omítka, tmavě zelené venkovní části rámu dřevěných oken, bílé vnitřní části vnitřních částí rámu oken, tmavě zelené nátěry zámečnických výrobků (zábradlí, mříže, kovové rámy výplní otvorů), šedé teraco (povrch betonových sloupů a schodiště, některé plochy stěn, náslapy z litého teraca a z teracových dlaždic), klempířské prvky z pozinkovaného plechu bez povrchové úpravy. Výše uvedená barevnost je patrná z historické fotodokumentace a byla při realizacích v rámci oprav a obnov výplní okenních a dveřních otvorů víceméně dodržena.*

*Při prohlídce na místě samém bylo na určitých partiích průčelí zjištěno i více vrstev omítek, nejstarší vrstva (na některých partiích průčelí jediná vrstva) je jemnozrnná hladká omítka, u níž je možno nalézt původní nátěr.*

*U všech průčelí objektu byl nad terénem realizován obklad z neglazovaných pásků ze šamotové hlíny, výška tohoto obkladu byla proměnlivá. V určitých partiích byl obklad odstraněn bez náhrady (u terasy a schodiště ve střední části jižního průčelí), v určitých partiích byl obklad nahrazen neglazovanými lícovkami z jemné hlíny.*

**Shrnutí:** *podélná osa symetrie areálu, po obou stranách centrálního objektu vždy dva pavilony.*

*Kubické tvary jednotlivých objektů (bílá svislá stěna s plochami soklů z režného obkladu, šedé plochy plochých střech), prolomení fasád objektů pravidelným rastrem otvorů v mělké špaletě (velikosti otvorů a jejich formální členění se u jednotlivých partií průčelí liší, zelené rámy výplní) a „nikami“ teras. Ustupující hmoty vyšších pater.*

*Zábradlí (tmavě zelené): v „nižších“ výškových úrovních trubkové vodorovné prvky a svislé prvky z jacklů orientovaných nakoso, madlo, zelené zábradlí s výplní drátěným pletivem ve „vyšších“ úrovních, tříbodové kotvení trubkových prvků přes kruhovou krytku ke konstrukci objektu*

*Kolonády podél některých průčelí (bílý strop, šedá střecha, subtilní zelené kovové sloupy)*

*Sklo: čiré (u výplní s dřevěnými či kovovými rámy), drátosklo a ornamentální sklo (u výplní s kovovými rámy), tvarovky (pravidelný rastr v pochozích plochách, lokální ztenčení desky stropu v místě rastru)*

*Keramický obklad: šamotová hlína, neglazováno, variabilní odstíny přírodní barevnosti páleného střepu, tvarovky se zaoblenou krátkou stranou, pravidelný rastr z prvků orientovaných naležato*

Stanovené podmínky NPÚ ÚOP v Brně zdůvodňuje tak, že:

*cenné urbanistické řešení areálu nebude realizací KZS dotčeno, architektonický výraz areálu, pro který jsou charakteristické kubické tvary jednotlivých objektů (bílá svislá stěna s plochami soklů z režného obkladu, šedé plochy plochých střech), prolomení fasád objektů pravidelným rastrem otvorů v mělké špaletě, by měl být zachován bez výrazné vizuální změny poměru ploch omítek a ploch výplňových otvorů vůči původnímu stavu. Realizace KZS po úplném odstranění omítek umožní zlepšit tepelné technické vlastnosti obálky objektu a zároveň uchovat vzhled maximálně odpovídající původnímu objektu (hloubka špalety, rozměry otvorů).*

*- ve stávající obálce objektu jsou původní výplně otvorů, výplně novodobé v původních otvorech a výplně v nově vzniklých otvorech. Některé novodobé otvory nemají původní formální členění. Pro adekvátní prezentaci památky je nutné vyhodnocení stávajících výplní (hledisko autenticity, repasovatelnosti) a určení vhodného formálního členění a způsobu otevírání křídel nových výplní.*

*- z důvodu zachování možnosti vnímání a užívání autentických prvků je nezbytná vhodná repase výše uvedených prvků a jejich vhodné začlenění v rámci objektu*

*Pro adekvátní prezentaci památky je nezbytné vhodné provedení nových prvků (oken, dveří, parapetů vnějších i vnitřních, klempířských prvků), finálních povrchových úprav (omítek, obkladů) a užití vhodné barevnosti na prvcích stávajících i nových (např. odstín PVC na střeše). Ušlechtilá původní povrchová úprava z umělého kamene na sloupech je ve výborném technickém stavu, její překrytí silikonovou omítkou je zbytečné a z estetického hlediska degradující.*

*- historicky hodnotné prvky je nutné zachovat z důvodu jejich neopakovatelnosti a možnosti dalšího využití např. při památkové obnově objektů.*

*- požadavek na svolávání kontrolních prohlídek má oporu v zákoně, zejména § 32, kde je stanoven odborný dohled odborné organizace. Zároveň plyne z povahy věci, že případné dílčí upřesnění, může být uplatněno pouze v přítomnosti dotčených stran. Kontrolní prohlídky lze považovat za jeden ze základních mechanismů účinného dohledu všech složek státní památkové péče.*

OPP MMB vycházel při posuzování žádosti a zpracování závazného stanoviska z obsahu výše citovaného odborného vyjádření NPÚ ÚOP v Brně a ze skutečností známých OPP MMB z jeho úřední činnosti včetně již vydaného závazného stanoviska č. MMB/0063331/2008 ze dne 9.5.2008 a dospěl k závěru, že provedení navrhovaných prací je z hlediska zájmů sledovaných orgány státní památkové péče a v souladu s ustanovením §14 odst.3 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů, přípustné.

Jedná se o úpravy v rámci komplexní sanace obvodového pláště pavilonů A, B, C, D, E a F s cílem snížení energetické náročnosti budov prostřednictvím energeticky výhodnějšího pláště.

Zateplení pláště předmětných budov již bylo na základě dokumentace pro stavební povolení vypracované v dubnu 2008 spol. PamArch s.r.o., Ing.arch. Robertem Ševčíkem předmětem závazného stanoviska OPP MMB č.j. MMB/0063331/2008 ze dne 9.5.2008 a stavba povolena na základě stavebního povolení č.j. SÚ/1269/137/08, vydaného stavebním úřadem ÚMČ Brno - Bohunice dne 21.5.2008. V rámci závazného stanoviska ze dne 9.5.2008 bylo konstatováno, že: „OPP MMB v souladu s NPÚ ÚOP v Brně souhlasí s provedením komplexní sanace obvodového a střešního pláště pavilonů A – F. Současný stav předmětného souboru pavilonů, využívaného doposud jako součást nemocnice, je v dezolátním stavu. Původní okna z 30. let jsou natolik degradovaná, že již nesplňují svoji funkci. Navíc došlo v průběhu doby k postupné výměně oken tak, že se na objektech střídá množství nejružnějších typů výplní bez historické hodnoty. Omítky jsou strávené, místy úplně chybí, střešní plášť taktéž vykazuje špatný stavebně technický stav. Vzhledem k nevyhovujícímu stavu pláště byl zpracován projekt jeho sanace za účelem nejen obnovy pláště, ale i sledování snižování spotřeby energie budov.“

Nově předložená dokumentace pro provedení stavby vypracovaná v červenci 2016 spol. LT Projekt a.s. je revizí výše uvedené dokumentace pro stavební povolení a upřesňuje postupy pro provádění stavby.

Svůj souhlas s provedením prací OPP MMB podmiňuje respektováním základních podmínek tohoto závazného stanoviska, za kterých lze ve věci dále postupovat.

Současně OPP MMB upozorňuje v souvislosti s výkopovými pracemi na povinnosti vyplývající z § 22 odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů, tj. stavebník v dostatečném předstihu oznámí záměr Archeologickému ústavu AV ČR a umožní jemu nebo oprávněné organizaci na dotčeném území provedení případného záchranného archeologického výzkumu.

Dále OPP MMB upozorňuje na povinnosti vyplývající z § 23 odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Podkladem tohoto závazného stanoviska jsou výkresy C1 – přehledná situace areálu, C2 – katastrální situace, C3 – koordinační situace,

D1.01 pavilon A: 101 – půdorys 1.PP, 102 – půdorys 1.NP, 103 – půdorys 2.NP, 104 – půdorys střechy,

D1.01 pavilon B: 105 - půdorys 1.PP, 106 – půdorys 1.NP, 107 – půdorys 2.NP, 108 – půdorys střechy,

D1.01 pavilon C: 109 – půdorys 1.PP, 110 – půdorys 1.NP, 111 – půdorys 2.NP, 112 – půdorys střechy,

D1.01 pavilon D a D1: 113 – půdorys 1.PP, 114 – půdorys 1.NP, 115 – půdorys 2.NP, 116 – půdorys 3.NP, 117 – půdorys střechy,

D1.01 pavilon E: 118 – půdorys 1.PP, 119 – půdorys 1.NP, 120 – půdorys 2.NP, 121 – půdorys 3.NP, 122 – půdorys střechy,

D1.01 pavilon F: 123 – půdorys 1.PP, 124 – půdorys 1.NP, 125 – půdorys 2.NP, 126 – půdorys 3.NP, 127 – půdorys střechy,

D1.01 – 201 – řezy, 301 – pohledy jižní – stávající stav, 302 – pohledy severní – stávající stav, 303 – pohledy západní – stávající stav, 304 – pohledy východní – stávající stav, 401 – pohledy jižní – nový stav, 402 – pohledy severní – nový stav, pohledy západní – nový stav, pohledy východní – nový stav,

D2.01 VZT: 106 – pohledy jižní, 107 – pohledy severní, 108 – pohledy západní, 109 – pohledy východní, potvrzené OPP MMB.

### **Poučení o opravném prostředku**

Toto závazné stanovisko OPP MMB je ve smyslu § 149 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, úkonem, který není samostatným rozhodnutím ve správním řízení a jehož obsah je závazný pro výrokovou část rozhodnutí příslušného stavebního úřadu.

Proti tomuto závaznému stanovisku se nelze samostatně odvolat. Námitky je možné uplatnit prostřednictvím odvolání proti rozhodnutí příslušného stavebního úřadu v této věci.

*Otisk razítka*

**Ing. arch. Martin Zedníček**  
vedoucí Odboru památkové péče MMB

**Počet listů:** 4

**Dále obdrží:** spis

**Na vědomí:** NPÚ ÚOP v Brně, nám. Svobody 8, 601 54 Brno