

Dobrý den,

požádal bych Vás o upřesnění/ vysvětlení:

1) Objekt L – centrální velín – do tabla obsluhy se nedává deska master – bude tedy navíc 1ks desky master ?

Odpověď: V objektu L bude jedno tablo v 1.NP (na informacích je to pro hasiče) a v 3.NP bude druhé tablo (na velínu – sál).

2) Ostatní objekty s ústřednami – u ústředny chybí master desky (pokud to tedy má být opravdu propojené) – tedy chybí 4ks deska master

Odpověď: Ostatní objekty budou propojeny stejně, jako jsou v současné době, to znamená, že v případě požáru na K1 přijde hlášení na velín a pracovník musí prověřit kde hoří (která místnost) přímo na K1.

3) Ve všech ústřednách by mělo být 2x tolik desek smyček, pro konvenční hlásiče (pokud mají ústředny osazeno standartně 24 smyček, pokud mají všechny do 12 využitých smyček )

Odpověď: Pavilon Z má pouze 41 smyček, pavilon K má 33 smyček.

4) Pokud se potvrdí bod 3, tak bude na objektech K a Z problém i v typu ústředny MHU 116, protože tolik desek celkem se do ní nevejde a muselo by se měnit za MHU 117. U objektů L a T by se to do MHU 116 vešlo.

Odpověď: - viz bod 3