

## Dodatek č. 1 SMLOUVY O DÍLO

uzavřené dle § 1724 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění

### I. Smluvní strany

**STAVOKLIMA s.r.o.**

IČO: 608 27 980

DIČ: CZ 680 27 980

se sídlem: Horní 2508/22, 370 04 České Budějovice

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl C  
vložka 21455

jejímž jménem jedná: JUDr. Martin Šimák, jednatel

kontaktní osoba: Ing. Pavel Chrást, tel. 724355478

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., České Budějovice

číslo bankovního účtu: 70708231/0100

jako poskytovatel, dále jen „Poskytovatel“, na straně jedné

a

**Fakultní nemocnice Brno**

IČO: 65269705

DIČ: CZ65269705

se sídlem: Brno, Jihlavská 20, PSČ 625 00

jejímž jménem jedná: MUDr. Roman Kraus, MBA, ředitel

kontaktní osoba: Ing. Otakar Zemánek

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., Brno

číslo bankovního účtu: 71234621/0100

Fakultní nemocnice Brno je státní příspěvková organizace zřízená rozhodnutím Ministerstva zdravotnictví. Nemá zákonnou povinnost zápisu do obchodního rejstříku, je zapsána v živnostenském rejstříku vedeném Živnostenským úřadem města Brna.

jako objednatel, dále jen „Objednatel“, na straně druhé.

## II. Předmět dodatku

Na základě společného jednání se smluvní strany dohodly na změně smlouvy o dílo č. objednatele: U/2792/2016 ze dne 25. 1. 2016 (dále též „Smlouva“).

1. Čl. II odst. 2. se mění následovně:

„Předmětem této smlouvy je poskytování revizí, kontrol a předepsaného preventivního servisu, opravy poruch a havárií (dále jen „Služba“) Poskytovatelem pro zařízení klimatizace, vzduchotechniky, zvlhčovačů a těsnosti chladicích zařízení, blíže specifikovaných v Přílohách č. 2 a 3 této smlouvy, po dobu platnosti smlouvy a závazek Objednatele za toto plnění Poskytovateli zaplatit sjednanou cenu.“

2. Čl. III odst. 4. se mění následovně:

„Poskytovatel se zavazuje poskytnout Objednateli na základě jeho požadavku servisní služby u zařízení uvedených v Přílohách č. 2 a 3 této smlouvy za podmínek níže uvedených v následujícím rozsahu:

- a. kontroly těsnosti chladicích zařízení dle platné legislativy,
- b. revize chladicích zařízení a zvlhčovačů,
- c. preventivní servis předepsaný výrobcem pro:
  - malé chladicí jednotky (do 30 kg chladiva)
  - střední chladicí jednotky (30 – 300 kg chladiva)
  - velké chladicí jednotky o chladicím výkonu nad 1000 kW (nad 300 kg chladiva)
  - zvlhčovače pro klimatizaci
- d. urgentní opravy a poruchy zařízení – předpokládaný rozsah 40 oprav za rok každá z nich trvající 3 hodiny ve 2 osobách, kilometrovné za 40 výjezdů,
- e. dodávku náhradních dílů k instalovaným zařízením včetně klimatizačních jednotek.“

3. Čl. III odst. 6. se mění následovně:

„Poskytovatel zajistí zavedení revizních knih pro kontroly těsnosti chladicích zařízení podle ES č. 1516/2007 a ES 517/2014.“

4. Čl. IV odst. 1. se mění následovně:

„Cena služeb pro přístroje dle Přílohy č. 2 se sjednává jako cena maximální a nepřekročitelná za veškerá plnění poskytovaná Poskytovatelem Objednateli na tyto přístroje. Cenou plnění se rozumí jednotková nabídková cena uvedená Poskytovatelem v nabídce k veřejné zakázce blíže specifikována v Příloze č. 1 této smlouvy. Služby na přístroje uvedené v Příloze č. 3 budou účtovány dle platného ceníku Poskytovatele.“

5. Přílohy č. 1 a 2 smlouvy se nahrazují Přílohami č. 1 a 2 tohoto dodatku.

6. Nedílnou součástí smlouvy se stává Příloha č. 3 – Seznam přístrojů servisovaných dle platného ceníku Poskytovatele.


## II. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ujednání zůstávají beze změn.

2. Dodatek č. 1 smlouvy je sepsán ve třech vyhotoveních stejné platnosti a závaznosti, přičemž dvě z nich jsou určena pro Objednatele a jedno pro Zhotovitele.
3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti 1. 1. 2017.
4. Tento dodatek byl sepsán na základě svobodné, vážné a skutečné vůle obou smluvních stran, nikoli v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek pro některou ze smluvních stran. Na důkaz toho připojují smluvní strany své vlastnoruční podpisy

**POSKYTOVATEL:**


V Českých Budějovicích dne 17.1.2017


  
\_\_\_\_\_  
**STAVOKLIMA s.r.o.**  
JUDr. Martin Šimák  
jednatel

STAVOKLIMA s.r.o. (24)  
Horní 22, 370 04 Č. Budějovice  
Tel.: 387 001 941, 387 001 931  
Fax: 387 423 610  
divize Měření a regulace

**OBJEDNATEL:**

V Brně dne 17.1.2017

  
\_\_\_\_\_  
**Fakultní nemocnice Brno**  
Jihlavská 20, 625 00 Brno  
③  
**Fakultní nemocnice Brno**  
MUDr. Roman Kraus, MBA  
ředitel



**Příloha č.1 - Cenová nabídka**

			<b>celková cena (s DPH)</b>	<b>celková cena (bez DPH)</b>	<b>celková cena (výše DPH)</b>
Příloha č.2.1	Pravidelná revize- servis	FN BRNO, areál PMDV, Jihlavská 20	<b>785 532</b>	<b>649 200</b>	<b>136 332</b>
Příloha č.2.1	Pravidelná revize- servis	FN Brno - Areál PDM Černopolní 9, Brno-Černá Pole	<b>242 726</b>	<b>200 600</b>	<b>42 126</b>
Příloha č.2.1	Pravidelná revize- servis	FN Brno, areál PRM Obilní trh 11	<b>22 627</b>	<b>18 700</b>	<b>3 927</b>
Příloha č.2.2	Pravidelná revize (zkouška těsnosti)	FN BRNO, areál PMDV, Jihlavská 20	<b>50 820</b>	<b>42 000</b>	<b>8 820</b>
Příloha č.2.2	Pravidelná revize (zkouška těsnosti)	FN BRNO, areál PDM, Černopolní 9.	<b>17 424</b>	<b>14 400</b>	<b>3 024</b>
Příloha č.2.2	Pravidelná revize (zkouška těsnosti)	FN BRNO, areál PRM, Obilní trh 11.	<b>7 260</b>	<b>6 000</b>	<b>1 260</b>
Příloha č.2.4	Pravidelná revize- OS	Opravy a poruchy	<b>282 656</b>	<b>233 600</b>	<b>49 056</b>
			<b>1 409 045</b>	<b>1 164 500</b>	<b>244 545</b>

## FN BRNO, areál PMDV, Jihlavská 20.

## Seznam chladicích zařízení a zvlhčovačů a četnost revizních prohlídek

Místo:	Popis	Budova	Umístění	ks	četnost/rok	jednotková cena (bez DPH)	jednotková cena (výše DPH)	jednotková cena (s DPH)	celková cena (bez DPH)	celková cena (výše DPH)	celková cena (s DPH)
obj. B	Chladicí stroj DELCHI 30SPZ	obj. B	střecha	1	2	850	178,5	1028,5	1700	357	2057
KICH B	Kondenzátor Carrier 09CDD 02.1.4 16PS	obj. B	KICH B	1	2	850	178,5	1028,5	1700	357	2057
	Zvlhčovač Hygromatic DB	obj. B	střecha VZT	1	2	850	178,5	1028,5	1700	357	2057
obj. C											
mikrobiologie	Carrier 38GL 060, 38GL 028	obj. C	mikrobiologie - balkon	2	2	850	178,5	1028,5	3400	714	4114
	Panasonic CU-MC140KE	obj. C	mikrobiologie	1	2	850	178,5	1028,5	1700	357	2057
	Panasonic CU-MC140KE Duo	obj. C	střecha	1	2	850	178,5	1028,5	1700	357	2057
	Panasonic CU-C93KE	obj. C	střecha	1	2	850	178,5	1028,5	1700	357	2057
	Carrier 38YP012	obj. C	balkonek 1x, střecha 9x	10	2	850	178,5	1028,5	17000	3570	20570
	Carrier 38BC009-42PHQ019	obj. C	střecha	1	2	850	178,5	1028,5	1700	357	2057
	Carrier 38BC012-42PHQ012	obj. C	střecha	1	2	850	178,5	1028,5	1700	357	2057
	LG E12EL:UA3	obj. C	střecha LG - S18AQU	2	2	850	178,5	1028,5	3400	714	4114
	Toshiba RAS13SHK8	obj. C	střecha	1	2	850	178,5	1028,5	1700	357	2057
	LG MU3M19 Trio	obj. C	balkonek	1	2	850	178,5	1028,5	1700	357	2057
	LG S12AHPUE2 duo	obj. C	střecha	1	2	850	178,5	1028,5	1700	357	2057
obj. F											
kožní amb.	Carrier 38GL 028 -kanalova jednotka	obj. F	kožní amb. (světlo léčba)	1	2	850	178,5	1028,5	1700	357	2057
	Carrier 38GLM 021 - duo	obj. F	325,324,323 kožní	1	2	850	178,5	1028,5	1700	357	2057
	Split LG	obj. F	320,319	2	2	850	178,5	1028,5	3400	714	4114
1.PP Serrologie m.č 0.38	Split Whiplow AC11700CH	obj. F	1.PP Serrologie m.č 0.38	1	2	850	178,5	1028,5	1700	357	2057
m.č 0.34	Split Daikin	obj. F	m.č 0.34	1	2	850	178,5	1028,5	1700	357	2057
m.č 0.51	Split Toshiba	obj. F	m.č 0.51	1	2	850	178,5	1028,5	1700	357	2057
m.č 0.49,0.50,0.53,0.55,0.35	Split systém Omega	obj. F	m.č 0.49,0.50,0.53,0.55,0.35	5	2	850	178,5	1028,5	8500	1785	10285
m.č 040, 0.56,0.58	Carrier 38GL 028,38GL 012	obj. F	m.č 040, 0.56,0.58	3	2	850	178,5	1028,5	5100	1071	6171
střecha	chladicí stroj Carrier 30RBS-039	obj. F	střecha	1	2	850	178,5	1028,5	1700	357	2057
obj. G											
Psych. klin. 3.NP JIP	Carrier 38VYM-32N/42NQV012MM	obj. G 403,402,452,404	Psych. klin. 3.NP JIP	4	2	850	178,5	1028,5	6800	1428	8228
obj. H-1											
2.NP ved. OHTS	Carrier 38YP-009+38YP-012	obj. H-1	2.NP ved. OHTS +sekret.	2	2	850	178,5	1028,5	3400	714	4114
obj. H-2											
spisovna	LG UU100UWC	obj. H-2	spisovna + VZT	2	2	850	178,5	1028,5	3400	714	4114
	kazeta 40DMC06	obj. H-2	spisovna	4	2	850	178,5	1028,5	6800	1428	8228
1. NP	Split jednotka Whirlpool AMB 968	obj. H-2	107 provoz	1	2	850	178,5	1028,5	1700	357	2057
údržba	Carrier 38GL028G9-42VMC028N	obj. H-2	údržba p. Horňák	1	2	850	178,5	1028,5	1700	357	2057
	Carrier 38GL048G9-42VMC048N	obj. H-2	nepřetržitá služba	1	2	850	178,5	1028,5	1700	357	2057
obj. CH											
4.NP - angio	Weisstechnik QVL2000 a kondenzátor 11AV	obj. CH	4.NP - angio	1	2	850	178,5	1028,5	1700	357	2057
str. chladu 6.NP	Chladicí stroj CLIMAVENETA	obj. CH	str. chladu 6.NP	1	2	850	178,5	1028,5	1700	357	2057
	Kondenzátor Climaveneta	obj. CH	SVLS střecha	1	2	850	178,5	1028,5	1700	357	2057
	Zvlhčovač CONDAIR 260	obj. CH	?	1	2	850	178,5	1028,5	1700	357	2057
4. NP m.č. 4090, 4103, 4106	Split Carrier	obj. CH	4. NP m.č. 4090, 4103, 4106	3	2	850	178,5	1028,5	5100	1071	6171
4.NP m.č 4030, 4053	LG E12EL:UA3, E09EL.UA3	obj. CH	4.NP m.č 4030, 4053	2	2	850	178,5	1028,5	3400	714	4114
5. NP m.č. 5070(cobas8000)	Split LG CS09AQ	obj. CH	5. NP m.č. 5070(cobas8000)	2	2	850	178,5	1028,5	3400	714	4114
5. NP m.č. 5032, 5034	Split Carrier+Acond	obj. CH	5. NP m.č. 5032, 5034	2	2	850	178,5	1028,5	3400	714	4114
5.NP 5093	LG E12EL.VA3410A	obj. CH	5.NP 5093	1	2	850	178,5	1028,5	1700	357	2057
5. NP m.č. 5096	Carrier 38 UYV035M2	obj. CH	5. NP m.č. 5096	1	2	850	178,5	1028,5	1700	357	2057



		obj. I-1	2.,3.Np jednotka inten.péče								
		obj. I-1	2.,3.NP pojišťovna								
		obj. I-1	2.,3.NP spinální jednotka								
		obj. I-1	2.,3.NP šatna sester								
4.NP strojovna	zvlhčovač Defensor MK5 AXAIR	obj. I-1	4.NP strojovna	2	2	850	178,5	1028,5	3400	714	4114
<b>obj. I-2</b>											
I-2 1.PP	Fan - coil York	obj. I-2	1 N.P. vyšetřovna 2	2	2	850	178,5	1028,5	3400	714	4114
	Fan - coil York	obj. I-2	I-2 1.PP (0.136 2ks)	2	2	850	178,5	1028,5	3400	714	4114
transfuzní oddělení	Zvlhčovač NORDMANN AT3000 9064	obj. I-2	transfuzní oddělení	1	2	850	178,5	1028,5	1700	357	2057
	Zvlhčovač NORDMANN AT3000 1534	obj. I-2		1	2	850	178,5	1028,5	1700	357	2057
3.NP KARIM	Carrier 38GL 028, 38BC 009	obj. I-2	3.NP KARIM	2	2	850	178,5	1028,5	3400	714	4114
	Jednotka fan-coil Carrier 42 GWC 004	obj. I-2	2.NP KARIM	9	2	850	178,5	1028,5	15300	3213	18513
3.NP strojovna	Zvlhčovač Nordmann AT 3000	obj. I-2	3.NP strojovna	4	2	850	178,5	1028,5	6800	1428	8228
3.NP Heliport	Split systém Carrier 38GL, 048G9	obj. I-2	3. NP Heliport rozvodna nn	1	2	850	178,5	1028,5	1700	357	2057
Ultrazvuk 1.NP Vyšetřovna 1	Carrier 38VYX050N-10KOV050	obj. I-2	Ultrazvuk 1.NP Vyšetřovna 1	1	2	850	178,5	1028,5	1700	357	2057
Vyšetřovna 2	Carrier 38VYX050N-40KQV050	obj. I-2	Vyšetřovna 2	1	2	850	178,5	1028,5	1700	357	2057
1.PP rozvodna nn	Carrier 38GL024G	obj. I-2	1.PP rozvodna nn 0.208	1	2	850	178,5	1028,5	1700	357	2057
1.PP virologie	Carrier 38GL024G-42PHQ012A	obj. I-2	1.PP virologie	1	2	850	178,5	1028,5	1700	357	2057
1.PP centrifugy	Daikin RxB60CV1B	obj. I-2	1.PP centrifugy	1	2	850	178,5	1028,5	1700	357	2057
1.PP sklad trombocyt	Carrier 38GL024G	obj. I-2	1.PP sklad trombocyt	1	2	850	178,5	1028,5	1700	357	2057
1.PP m.č 0141	Toshiba RAV/SM564AT/E	obj. I-2	1.PP m.č 0141	1	2	850	178,5	1028,5	1700	357	2057
1.PP	Toshiba RAV/SM564AT/E	obj. I-2	1.PP HB kontrola	1	2	850	178,5	1028,5	1700	357	2057
1.PP	Daikin FTXS50G2V1B	obj. I-2	1.PP 0.127 B	1	2	850	178,5	1028,5	1700	357	2057
1.PP m.č 0212	York NOC35G35QD	obj. I-2	1.PP m.č 0212	1	2	850	178,5	1028,5	1700	357	2057
1.NP RTG popis.	Carrier 42XPP070-38XPS070H7	obj. I-2	1.NP RTG popis.	1	2	850	178,5	1028,5	1700	357	2057
<b>obj. K-1</b>											
2.NP kanc.ved.	Carrier 38YL018-40KMC018	obj. K-1	2.NP kanc.ved. Kotelna	1	2	850	178,5	1028,5	1700	357	2057
2.NP velín	Carrier 38YL024-40KMC024	obj. K-1	2.NP velín kotelna	1	2	850	178,5	1028,5	1700	357	2057
<b>obj. L</b>											
	Chladicí jednotka Carrier 30PE 036	obj. L	18 N.P. strojovna chlazení pro LIFE ISLAND	1	2	850	178,5	1028,5	1700	357	2057
LT - 14.NP	Spec. Fan-coil 42GR2	obj. L	LIFE	1	2	850	178,5	1028,5	1700	357	2057
	Zvlhčovač NORDMANN AT424			0	2	850	178,5	1028,5	0	0	0
rozvodna nn 15.NP	Split systém carrier 42PHQ012A	obj. L	rozvodna nn 15.NP	1	2	850	178,5	1028,5	1700	357	2057
ORL JIP - 10.NP	Split systém Carrier 38GL 028	obj. L	ORL JIP - 10.NP	1	2	850	178,5	1028,5	1700	357	2057
	Zvlhčovač VAPAC WL9	obj. L	technické zázemí JIP	1	2	850	178,5	1028,5	1700	357	2057
CT 3.NP	Jednotka fan-coil s el. topením	obj. L	CT 3.NP	3	2	850	178,5	1028,5	5100	1071	6171
4.NP-rozv.SIT	Carrier 38GL00186-42VMC018M	obj. L	4.NP-rozv.SIT	1	2	850	178,5	1028,5	1700	357	2057
	Carrier 38BCS012N-38GL036G9	obj. L	4.NP-rozv.SIT	1	2	850	178,5	1028,5	1700	357	2057
rozv. nouz. osv.	Carrier 38BCS012N-42PHQ012S	obj. L	rozv. nouz. osv.	1	2	850	178,5	1028,5	1700	357	2057
11.NP-rozvodna nn	Carrier 38XPS0G5H7-42XPP070	obj. L	11.NP-rozvodna nn	1	2	850	178,5	1028,5	1700	357	2057
6.NP-rozvodna nn	Carrier 386LO186-40KMC024	obj. L	6.NP-rozvodna nn	1	2	850	178,5	1028,5	1700	357	2057
2.NP m.2.018	Toshiba RAV SM110 3AT-E, Toshiba RAV SM140 UT-E	obj. L	2.NP-Intervenční vyšetřovna č.3	3	2	850	178,5	1028,5	5100	1071	6171
6.NP - dializa. Míst.	Airwell GC18/ BS18 A2212	obj. L	6.NP - dializa. Míst.	1	2	850	178,5	1028,5	1700	357	2057
16.NP oční sál	Carrier 38YP012-42PHQ012A	obj. L	16.NP oční sál - vyšetřovna s mikroskopem	1	2	850	178,5	1028,5	1700	357	2057
16.NP oční laser	Daikin FCQ140-RZQ140D9V1	obj. L	16.NP oční laser	1	2	850	178,5	1028,5	1700	357	2057
16.NP chodba oční laser	Daikin RG097V1 F560GU1B	obj. L	16.NP chodba oční laser	1	2	850	178,5	1028,5	1700	357	2057
kapací místnost	LG E09SQU	obj. L	kapací místnost	1	2	850	178,5	1028,5	1700	357	2057
pracovna lékařů	Carrier 38VYK035, 42NQV015	obj. L	pracovna lékařů 16NP	1	2	850	178,5	1028,5	1700	357	2057
chodba	Carrier 38VYK035, 42NQV015 MM	obj. L	chodba 16N.P.	3	2	850	178,5	1028,5	5100	1071	6171
12.NP primář	LG E09SQU	obj. L	12.NP primář	1	2	850	178,5	1028,5	1700	357	2057
12.NP	Daikin RXS50J2V1B9	obj. L	12.NP rozvodna nn B.L.12.175	1	2	850	178,5	1028,5	1700	357	2057





6.NP strojovna 6.NP Rozvodna NN m.č. 6.08 3.NP	Chladicí stroj 30RWA300-0072-PEE	obj. X	DTC 6.NP	1	2	850	178,5	1028,5	1700	357	2057	
	Kondenzátor Carrier C7AH 12	obj. X	DTC sřecha	1	2	850	178,5	1028,5	1700	357	2057	
	Carrier 38GL048G9	obj. X	6.NP Rozvodna NN m.č. 6.08	1	2	850	178,5	1028,5	1700	357	2057	
	York MOC18G15P	obj. X	3.NP	1	2	850	178,5	1028,5	1700	357	2057	
obj. 16	centrální chlazení	Chladicí jednotka YORK YCIV 1000 PA50V	obj. 16	centrální chlazení York 3	1	2	9500,0	1995,0	11495,0	19000	3990,0	22990,0
		Chladicí jednotka YORK YKHR FXP8	obj. 16	centrální chlazení York 1+2	2	2	9500,0	1995,0	11495,0	38000	7980,0	45980,0
		Chladicí věž Baltimore Aircoil TXV	obj. 16	Centrální chlazení	4	2	3900,0	819,0	4719,0	31200	6552,0	37752,0
obj. 1	Lékárna Jihlavská	Mitsubishi SUZ-KA50VA3	obj. 1	Lékárna Jihlavská	1	2	850	178,5	1028,5	1700	357	2057
		Mitsubishi PUHZ-P100YHA2	obj. 1	Lékárna Jihlavská	1	2	850	178,5	1028,5	1700	357	2057
<b>Celkem v PMDV Jihlavská</b>				<b>337</b>						<b>649200</b>	<b>136332</b>	<b>785532</b>

**FN Brno - Areál PDM Černopolsní 9, Brno-Černá Pole**  
**Seznam chladicích zařízení, zvlhčovačů a četnost revizí**

Místo	Popis	Budova	Umístění	ks	četnost/rok	jednotková cena (bez DPH)	jednotková cena (výše DPH)	jednotková cena (s DPH)	celková cena (bez DPH)	celková cena (výše DPH)	celková cena (s DPH)
obj. A											
1.NP nová lékárna	Mitsubishi SUZ-KA35-G-VA	obj. A	1. NP nová lékárna	1	2	850	178,5	1028,5	1700	357	2057
	Mitsubishi SLZ-KA35-G-VA	obj. A	1. NP nová lékárna	1	2	850	178,5	1028,5	1700	357	2057
	Mitsubishi MXZ-3A54-G-VA	obj. A	1. NP nová lékárna	1	2	850	178,5	1028,5	1700	357	2057
	Mitsubishi SLZ-KA35-G-VA	obj. A	1. NP nová lékárna	1	2	850	178,5	1028,5	1700	357	2057
	Mitsubishi SLZ-KA35-G-VA	obj. A	1. NP nová lékárna	1	2	850	178,5	1028,5	1700	357	2057
obj. A - OKH											
m.D.A.2.16	Carrier 38YP009	obj. A - OKH	m.D.A.2.16	1	2	850	178,5	1028,5	1700	357	2057
m.D.A.2.22	Carrier 38YP009	obj. A - OKH	m.D.A.2.22	1	2	850	178,5	1028,5	1700	357	2057
m.D.A.2.25	Carrier 38BC012G	obj. A - OKH	m.D.A.2.25	1	2	850	178,5	1028,5	1700	357	2057
krvni banka	Carrier 38GL018G-42HQ018S	obj. A - OKH	krvni banka	1	2	850	178,5	1028,5	1700	357	2057
obj. B1											
"odd. 67"	Chl.jednotka Weisstechnik KK	obj. B1	"odd. 67"	1	2	850	178,5	1028,5	1700	357	2057
	Zvlhčovač Condair CP2	obj. B1		3	2	850	178,5	1028,5	5100	1071	6171
sklad archiv	Fan-coil Carrier 42QWC	obj. B1	sklad archiv	1	2	850	178,5	1028,5	1700	357	2057
Potransplantační jed.	Chladicí stroj 30RWA 070	obj. B1	Potransplantační jed.	1	2	850	178,5	1028,5	1700	357	2057
kostní dřeně - obj.B	Kondenzátor C7AH3MS4S-16PL	obj. B1	kostní dřeně - obj.B	1	2	850	178,5	1028,5	1700	357	2057
"JIP 56"	Chladicí jednotka LG UU43W	obj. B1	"JIP 56"	2	2	850	178,5	1028,5	3400	714	4114
"JIP10"	Daikin RXS50J2 - fancoil	obj. B1	"JIP10"	1	2	850	178,5	1028,5	1700	357	2057
	Daikin RZQ100L7 - fancoil	obj. B1		1	2	850	178,5	1028,5	1700	357	2057
obj.C											
rozvodna NN	Fan-coil Carrier 42QWC	obj. C	rozvodna NN	1	2	850	178,5	1028,5	1700	357	2057
obj. D											
	Zvlhčovač Carel	obj. D		1	2	850	178,5	1028,5	1700	357	2057
Angio Rozvodna "rentgen"	Fujitsu AOYG18LSC - fancoil	obj. D	Angio Rozvodna ASYG18LFCA, vnitřní	2	2	850	178,5	1028,5	3400	714	4114
	Fancoil Carrier	obj. D	"rentgen"	10	2	850	178,5	1028,5	17000	3570	20570
1.NP centr.evidence	Carrier 42NQV012E-38NYV012E	obj. D	1.NP centr.evidence	2	2	850	178,5	1028,5	3400	714	4114
1.NP kantýna	Carrier 38GL018G-42PHQ018S	obj. D	1.NP kantýna	1	2	850	178,5	1028,5	1700	357	2057
2.NP CT	Daikin 4MXS8E7V3B1-Duo	obj. D	2.NP CT FAQ71BVV1B/2 ks, vnitřní	1	2	850	178,5	1028,5	1700	357	2057
	Acond	obj. D	2.NP CT (strojovna)	1	2	850	178,5	1028,5	1700	357	2057
	Daikin RZQ140B8W1B	obj. D	2.NP CT	1	2	850	178,5	1028,5	1700	357	2057
obj. F											
4.NP	Chl.stroj Carrier 30HW 195	obj. F	4.NP	1	2	850	178,5	1028,5	1700	357	2057
	Kondenzátor Carrier CF29	obj. F		4	2	850	178,5	1028,5	6800	1428	8228
	Fan-coil Carrier 42QWC	obj. F		6	2	850	178,5	1028,5	10200	2142	12342
strojovna	Zvlhčovač NORDMANN AT3000	obj. F	strojovna	1	2	850	178,5	1028,5	1700	357	2057
1.PP	Chl. stroj Carrier 30HW 052	obj. C	2.PP	1	2	850	178,5	1028,5	1700	357	2057
	Kondenzátor Carrier 09CD	obj. F		2	2	850	178,5	1028,5	3400	714	4114
obj.G											
4.NP KDN-videomonit.	Carrier Hydronic 42GWC010	obj. G	4.NP KDN-videomonit.	2	2	850	178,5	1028,5	3400	714	4114
obj. G, m.č. 2.68	LG UT12	obj. G	obj. G, m.č. 2.68	1	2	850	178,5	1028,5	1700	357	2057
m.č.1.109	LG E12SQ	obj. G	m.č.1.109	1	2	850	178,5	1028,5	1700	357	2057
m.č.1.93, 1.94	LG E12SQ duo	obj. G	m.č.1.93, 1.94	1	2	850	178,5	1028,5	1700	357	2057
	Carrier 30RW-3	obj. G	kondenzátor SO603MSC12V	1	2	850	178,5	1028,5	1700	357	2057
magnet.rezonance	Carrier 42GWC008	obj. G	magnet.rezonance	2	2	850	178,5	1028,5	3400	714	4114
	Carrier 42GWC012	obj. G		1	2	850	178,5	1028,5	1700	357	2057
Oční laser - UPS	okenní klimat.jedn. MIDEA MVH-12HRN2	obj. E	Oční laser - UPS	1	2	850	178,5	1028,5	1700	357	2057

3.NP genetika m.3.35	Carrier 38GL018G-42PHQ018S	obj. G	3.NP genetika m.3.35	1	2	850	178,5	1028,5	1700	357	2057
	Carrier 38BCS012N-42PHQ012S	obj. G	střecha 3.50.	1	2	850	178,5	1028,5	1700	357	2057
RTG archiv	Carrier 38GL12D	obj. G	RTG archiv	1	2	850	178,5	1028,5	1700	357	2057
ambulance ORL	Carrier 38NY009-42NQ009	obj. G	ambulance ORL	1	2	850	178,5	1028,5	1700	357	2057
ambulance 1	Carrier 38NY009-42NQ009	obj. G	ambulance 1	1	2	850	178,5	1028,5	1700	357	2057
ambulance 3	Carrier 38NY009-42NQ009	obj. G	ambulance 3	1	2	850	178,5	1028,5	1700	357	2057
ambulance 4	Carrier 38NY009-42NQ009	obj. G	ambulance 4	1	2	850	178,5	1028,5	1700	357	2057
genetika m.3.37	Carrier 38NY009-42NQ009	obj. G	genetika m.3.37	1	2	850	178,5	1028,5	1700	357	2057
genetika m.3.49	Carrier 38NY009-42NQ009	obj. G	genetika m.3.49	1	2	850	178,5	1028,5	1700	357	2057
genetika m.4.29	Carrier 42QWC008	obj. G	genetika m.4.29	1	2	850	178,5	1028,5	1700	357	2057
genetika m.4.35	Carrier 38NY018-42NQ018	obj. G	genetika m.4.35	1	2	850	178,5	1028,5	1700	357	2057
genetika m.4.39	Carrier 38NY012-42NQ012	obj. G	genetika m.4.39	1	2	850	178,5	1028,5	1700	357	2057
genetika m.4.22	Carrier 42WKS010	obj. G	genetika m.4.22 4.patro	1	2	850	178,5	1028,5	1700	357	2057
3.NP m.D.G.3.84	Carrier 38BC-009G	obj. G	3.NP m.D.G.3.84	1	2	850	178,5	1028,5	1700	357	2057
3.NP, 4NP	Split jednotka Samsung AQ09TSBM	obj. G	3.NP, 4NP	3	2	850	178,5	1028,5	5100	1071	6171
m.č 1.165	Split jednotka Toshiba-RAS107SKVE3	obj. G	m.č 1.165	1	2	850	178,5	1028,5	1700	357	2057
	Carrier 30HW 195	obj. G		1	2	850	178,5	1028,5	1700	357	2057
	Carrier 09CD	obj. G		4	2	850	178,5	1028,5	6800	1428	8228
<b>obj. K</b>											
1.PP mléčná kuch.	Carrier 38GL018G-42PHQ018S	obj. K	1.PP mléčná kuch.	1	2	850	178,5	1028,5	1700	357	2057
1.PP mléčná kuch.	Carrier mobilní	obj. K	1.PP mléčná kuch.	1	2	850	178,5	1028,5	1700	357	2057
<b>obj. L</b>											
IHOK	Chl.stroj Carrier 30RWA 070	obj. L	IHOK	1	2	850	178,5	1028,5	1700	357	2057
	Kondenzátor C7AH3 MS312	obj. L		1	2	850	178,5	1028,5	1700	357	2057
	Zvlhčovač Condair CP2 F10S	obj. L		1	2	850	178,5	1028,5	1700	357	2057
	Matushima 45GW/CXA-KFR-50W/CC	obj. L	odpojena venkovka	1	2	850	178,5	1028,5	1700	357	2057
	Toshiba RAS 10GA - KFR-50/GC	obj. L		1	2	850	178,5	1028,5	1700	357	2057
	Toshiba RAS 13GA - RAS 13 OKP	obj. L		1	2	850	178,5	1028,5	1700	357	2057
	Toshiba RAS 13 SKHP - RAS 13 S2AH	obj. L		7	2	850	178,5	1028,5	11900	2499	14399
	Toshiba RAS 24 SKHP - RAS 24 S2AH	obj. L		2	2	850	178,5	1028,5	3400	714	4114
	Toshiba RAS 10 SKHP - RAS 10 S2AH	obj. L		5	2	850	178,5	1028,5	8500	1785	10285
	Toshiba RAS 18 SKHP - RAS 18 S2AH	obj. L		3	2	850	178,5	1028,5	5100	1071	6171
	Carrier 42NQ 009 - 38NY 009	obj. L		1	2	850	178,5	1028,5	1700	357	2057
Patologie	Fujitsu AOYG12LEC	obj. L	Patologie	2	2	850	178,5	1028,5	3400	714	4114
Sorter	Zvlhčovač Condair CP2	obj. L	Sorter	1	2	850	178,5	1028,5	1700	357	2057
	(General prime chlazení Fujitsu A0HD36LATT	obj. L		1	2	850	178,5	1028,5	1700	357	2057
<b>Celkem v PDM</b>				<b>118</b>					<b>200600</b>	<b>42126</b>	<b>242726</b>

Pozn. Celkovou cenou se rozumí jednotková cena vynásobená počtem kusů a četností uvedenými v tabulkách.

**FN Brno, areál PRM Obilní trh 11**  
**Seznam chladicích zařízení a četnost revizí**

Místo	Popis	Budova	Umístění	ks	četnost/rok	jednotková cena (bez DPH)	jednotková cena (výše DPH)	jednotková cena (s DPH)	celková cena (bez DPH)	celková cena (výše DPH)	celková cena (s DPH)
<b>Budova K CAR</b>											
server	Carrier 38YLN 18A	K - ( CAR )	fasáda budovy L	1	2	850	178,5	1028,5	1700	357	2057
pro VZT	LG E 12SQU	L ( tel. ústředna )	fasáda budovy L	1	2	850	178,5	1028,5	1700	357	2057
	Fujitsu AOYD 36LATT	K - ( CAR )	střeška K	2	2	850	178,5	1028,5	3400	714	4114
<b>SIT</b>											
	FUJITSU AOY G12LMCA	C1 ( servrovna )	fasáda budovy C1	1	2	850	178,5	1028,5	1700	357	2057
<b>Porodní sály</b>											
	Carrier YXGH009M933	Porodní sály	předzahrádka	1	2	850	178,5	1028,5	1700	357	2057
<b>Budova M</b>											
	Carrier 30RBS-140-0245-PEE	A1 ( VZT 1až 5 )	střeška A1	1	2	850	178,5	1028,5	1700	357	2057
<b>UTZ</b>											
	Carrier 38GL 2M24G - duo	B ( UTZ - stropní )	fasáda budovy B	1	2	850	178,5	1028,5	1700	357	2057
	Daikin RP12587W1	B ( amb. UTZ a ur )	fasáda budovy B	1	2	850	178,5	1028,5	1700	357	2057
<b>Interna</b>											
	Carrier 38YY2M 18G - duo	C1 ( ambulance G )	fasáda budovy C1	1	2	850	178,5	1028,5	1700	357	2057
<b>A1 RTG</b>											
	LG S18AQU	A1 ( mammologie )	fasáda budovy A1	1	2	850	178,5	1028,5	1700	357	2057
<b>celkem v PRM Obilní trh</b>				<b>11</b>					<b>18700</b>	<b>3927</b>	<b>22627</b>

Pozn. Celkovou cenou se rozumí jednotková cena vynásobená počtem kusů a četností uvedenými v tabulkách.

**FN BRNO, areál PMDV, Jihlavská 20.  
Seznam chladicích strojů a splitových jednotek ke zkoušce těsnosti**

Místo:	Popis	Budova	Umístění	ks	četnost /rok	jednotková cena (bez DPH)	jednotková cena (výše DPH)	jednotková cena (s DPH)	celková cena (bez DPH)	celková cena (výše DPH)	celková cena (s DPH)
obj. B střecha	Chladicí stroj DELCHI 30SPZ	obj. B	střecha	1	1	1200	252	1452	1200	252	1452
obj. F střecha	chladicí stroj Carrier 30RBS-039	obj. F	střecha	1	1	1200	252	1452	1200	252	1452
obj. H-2 spisovna	LG UU100UWC	obj. H-2	spisovna + VZT	2	1	1200	252	1452	2400	504	2904
obj. CH 4.NP - angio str. chladu 6.NP	Weisstechnik QVL2000 a kondenzátor 11AV Chladicí stroj CLIMAVENETA Kondenzátor Climaveneta	obj. CH obj. CH obj. CH	4.NP - angio str. chladu 6.NP SVLS střecha	1 1 0	1 2 2	1200 1200 1200	252 252 252	1452 1452 1452	1200 2400 0	252 504 0	1452 2904 0
1.NP Urgent	Carrier 40KMC060-38GLP060	obj. CH	1.NP Urgent CT	1	1	1200	252	1452	1200	252	1452
obj. I1 1.PP atrium	Chlad.stroj Carrier 30RWA210 Kondenzátor Cond.AL91	obj. I-1 obj. I-1	obj. I-1 1.PP chlad. PAU Dvorek	1 0	2 2	1200 1200	252 252	1452 1452	2400 0	504 0	2904 0
1.PP atrium	Chladicí stroj Carrier 30RWA135-0053-PEE Kondenzátor Cabero AC/HND 105 GB/2X2E	obj. I-1 obj. I-1	I-1 1.PP chlad. PAU 1.PP str. pro MR 2	1 0	2 2	1200 1200	252 252	1452 1452	2400 0	504 0	2904 0
1.PP střecha	Chlad. stroj Carrier 30RWA 300 Kondenzátor Carrier C7AH 12MD4SL	obj. I-1 obj. I-1	I-1 1.PP chlad. PAU Dvorek	1 0	2 2	1200 1200	252 252	1452 1452	2400 0	504 0	2904 0
4.NP strojovna střecha	Chladicí stroj Carrier 30RWA 210 Kondenzátor Cabero AC/HND 07	obj. I-1 obj. I-1	4.NP strojovna - spinilni je střecha	1 0	2 2	1200 1200	252 252	1452 1452	2400 0	504 0	2904 0
střecha	venkovní Mitsubishi MXZ 8A - duo	obj. I-1	střecha	1	1	1200	252	1452	1200	252	1452
2.NP m.2.68	Mitsubishi MSZ GC35-Q-VA	obj. I-1	2.NP m.2.68	0	1	1200	252	1452	0	0	0
2.NP m.2.69	Mitsubishi SLZ-KA35VAL	obj. I-1	2.NP m.2.69	0	1	1200	252	1452	0	0	0
střecha	venkovní Mitsubishi MXZ 8A140VA - trio	obj. I-1	střecha	1	1	1200	252	1452	1200	252	1452
4.NP m.4.12	Mitsubishi MSZ GA50VA	obj. I-1	4.NP m.06 VZT	0	1	1200	252	1452	0	0	0
4.NP m.4.13	Mitsubishi MSZ GA50VA	obj. I-1	4.NP m.07 UPS	0	1	1200	252	1452	0	0	0
4.NP m.4.16	Mitsubishi MSZ GA50VA	obj. I-1	4.NP m.10 server	0	1	1200	252	1452	0	0	0
1.NP Implantační	Daikin RZQG100L7Y1B	obj. I-1	1.NP Implantační server	1	1	1200	252	1452	1200	252	1452
obj. I2 3.NP Heliport	Split systém Carrier 38GL, 048G9	obj. I-2	3. NP Heliport rozvodna n	1	1	1200	252	1452	1200	252	1452
obj. L 18.NP stroj.vzt 16.NP oční laser 4.NP ochoz-velín	Chladicí jednotka Carrier 30PE 036 Daikin FCQ140-RZQ140D9V1 LG MU5M30 - 2x kazeta PQRCVSAO	obj. L obj. L obj. L	18 N.P. strojovna chlazení pro LIFE ISLAND 16.NP oční laser velín	1 1 1	1 1 1	1200 1200 1200	252 252 252	1452 1452 1452	1200 1200 1200	252 252 252	1452 1452 1452
obj. N KNM střecha	Fujitsu AOYA - 36LSTL	obj. N	KNM střecha	0	1	1200	252	1452	0	0	0
obj. T serverovna střecha	přesná klimatizace SWEGON kondenzátor SWEGON	obj. T obj. T	Server č 141 střecha	2 0	1 1	1200 1200	252 252	1452 1452	2400 0	504 0	2904 0
obj. Z NL-cyostatika	Chladicí jednotka YORK YCAA B-60	obj. Z	NL-cyostatika	1	1	1200	252	1452	1200	252	1452
obj. X DTC stroj. 5.NP DTC střecha	Chladicí stroj 30RWA300-0072-PEE Kondenzátor Carrier C7AH 12	obj. X obj. X	DTC 6.NP DTC střecha	1 0	2 2	1200 1200	252 252	1452 1452	2400 0	504 0	2904 0
obj. 16 centrální chlazení	Chladicí jednotka YORK YCIV 1000 PA50V Chladicí jednotka YORK YKHR FXP8	obj. 16 obj. 16	centrální chlazení York 3 centrální chlazení York 1+	1 2	2 2	1200 1200	252 252	1452 1452	2400 4800	504 1008	2904 5808
obj. 1 nová lékárna-střecha	Mitsubishi PUHZ-P100YHA2	obj. 1	Lékárna Jihlavská	1	1	1200	252	1452	1200	252	1452
									42000	8820	50820

**FN BRNO, areál PDM, Černopólní 9.  
Seznam chladících strojů a splitových jednotek ke zkoušce těsnosti**

Místo:	Popis	Budova	Umístění	ks	četnost řrok	jednotková cena (bez DPH)	jednotková cena (výše DPH)	jednotková cena (s DPH)	celková cena (bez DPH)	celková cena (výše DPH)	celková cena (s DPH)
obj. B1 Potransplantační jednotka "JIP56"	Chladící stroj 30RWA070 + kondenzátor C7AH3MS4S	obj. B1	Potransplantační jed.	1	1	1200	252	1452	1200	252	1452
	Chladící jednotka LG UU473W	obj. B1	"JIP 56"	2	1	1200	252	1452	2400	504	2904
obj. D 2.NP CT	Daikin RR 100B8W1B	obj. D	2.NP CT (strojovna)	1	1	1200	252	1452	1200	252	1452
	Daikin RZQ140B8W1B	obj. D	2.NP CT	1	1	1200	252	1452	1200	252	1452
obj. F 4.NP strojovna 1.PP	Chladící stroj Carrier 30HW195	obj. F	4.NP	1	1	1200	252	1452	1200	252	1452
	Kondenzátor Carrier CF29	obj. F		0	1	1200	252	1452	0	0	0
	Chladící stroj Carrier 30HW052	obj. C	2.PP	1	1	1200	252	1452	1200	252	1452
	Kondenzátor Carrier 09CD	obj. F		0	1	1200	252	1452	0	0	0
obj. G magnet.rezonance	Chladící stroj Carrier 30RWA060	obj. G	kondenzátor SO603MSC12V	1	1	1200	252	1452	1200	252	1452
	Chladící stroj Carrier 30HW195	obj. G		1	2	1200	252	1452	2400	504	2904
	Kondenzátor Carrier 09CD	obj. G		0	1	1200	252	1452	0	0	0
obj. L IHOK Patologie	Chladící stroj Carrier 30RWA070	obj. L	IHOK	1	1	1200	252	1452	1200	252	1452
	Kondenzátor C7AH3MS312	obj. L		0	1	1200	252	1452	0	0	0
	Přímé chlazení General AOHD36LA	obj. L		1	1	1200	252	1452	1200	252	1452
									14400	3024	17424

**FN BRNO, areál PRM, Obilní trh 11.  
Seznam chladicích strojů a splitových jednotek ke zkoušce těsnosti**

Místo:	Popis	Budova	Umístění	ks	četnost /rok	jednotková cena (bez DPH)	jednotková cena (výše DPH)	jednotková cena (s DPH)	celková cena (bez DPH)	celková cena (výše DPH)	celková cena (s DPH)
obj. K CAR	FUJITSU AOYD36LATT	K - ( CAR )	střecha K	2	1	1200	252	1452	2400	504	2904
obj. A1 střecha	Chl.stroj Carrier 30RBS-140	A1 ( VZT 1až 5	střecha A1	1	1	1200	0	0	0	0	0
fasáda budovy	Chl.stroj Daikin RP12587W1	B ( amb. UTZ a	fasáda budovy B	1	1	1200	252	1452	1200	252	1452
obj. A strojovna vzt	Chl.stroj Carrier YXGH009M933	Porodní sály	předzahrádka	1	1	1200	252	1452	0	0	0
									6000	1260	7260

5

FN Brno									
Operativní servis									
Místo	Popis	ks	četnost /rok	jednotková cena (bez DPH)	jednotková cena (výše DPH)	jednotková cena (s DPH)	celková cena (bez DPH)	celková cena (výše DPH)	celková cena (s DPH)
FN Brno	2x servisní technik 3 h. Výjezdů	6	40	340	71,4	411,4	81600	17136	98736
		1	40	3800	798	4598	152000	31920	183920
celkem							233600	49056	282656

Pozn. Celkovou cenou se rozumí jednotková cena vynásobená počtem kusů a četností uvedenými v tabulkách.



## Příloha č.3

			celková cena (s DPH)	celková cena (bez DPH)	celková cena (výše DPH)
Příloha č.3.1	Pravidelná a revize- servis	FN BRNO, areál PMDV, Jihlavská 20	<b>260 104</b>	<b>214 962</b>	<b>45 142</b>
Příloha č.3.1	Pravidelná a revize- servis	FN Brno - Areál PDM Černopolní 9, Brno-Černá Pole	<b>139 876</b>	<b>115 600</b>	<b>24 276</b>
Příloha č.3.1	Pravidelná a revize- servis	FN Brno, areál PRM Obilní trh 11	<b>12 342</b>	<b>10 200</b>	<b>2 142</b>
Příloha č.3.2	Pravidelná a revize (zkouška těsnosti)	FN BRNO, areál PMDV, Jihlavská 20	<b>29 040</b>	<b>24 000</b>	<b>5 040</b>
Příloha č.3.2	Pravidelná a revize (zkouška těsnosti)	FN BRNO, areál PDM, Černopolní 9.	<b>23 232</b>	<b>19 200</b>	<b>4 032</b>
Příloha č.3.2	Pravidelná a revize (zkouška těsnosti)	FN BRNO, areál PRM, Obilní trh 11.	<b>1 452</b>	<b>1 200</b>	<b>252</b>
			<b>466 046</b>	<b>385 162</b>	<b>80 884</b>

## FN BRNO, areál PMDV, Jihlavská 20.

## Seznam chladicích zařízení a zvlhčovačů a četnost revizních prohlídek

Místo:	Popis	Budova	Umístění	ks	četnost/rok	jednotková cena (bez DPH)	jednotková cena (výše DPH)	jednotková cena (s DPH)	celková cena (bez DPH)	celková cena (výše DPH)	celková cena (s DPH)
obj. H-2	LG 12M.NSH-E12EM.UA3	obj. H-2	tel. ústředna	1	2	850	178,5	1028,5	1700	357	2057
	LG 12M.NSH-E12EM.UA3	obj. H-2	tisková mluvčí	1	2	850	178,5	1028,5	1700	357	2057
obj. CH	Carrier 38GL2M18H-42PHQ009	obj. CH	1.NP Urgent evidence CT	1	2	850	178,5	1028,5	1700	357	2057
	LG E09 EI. uA3	obj. CH	4NP M.Č. 4103	1	2	850	178,5	1028,5	1700	357	2057
	LG E12 EI. uA3	obj. CH	4NP M.Č. 4104	1	2	850	178,5	1028,5	1700	357	2057
	ven.jed.-S09AHP	obj. CH	sekretar.popálení ny tel.:1131	2	2	850	178,5	1028,5	3400	714	4114
	MIDEA MSABBU-12HRDN1	obj. CH	5095 5. N.P	1	2	850	178,5	1028,5	1700	357	2057
	AERMEC kazeta FANCOIL	obj. CH	ambulance vyšetřovny 1,2,3	3	2	850	178,5	1028,5	5100	1071	6171
	AERMEC FCW 31VLN FANCOIL	obj. CH	insp.pokoje urgent. nizkoprah.	3	2	850	178,5	1028,5	5100	1071	6171
AERMEC kazeta FANCOIL	obj. CH		4	2	850	178,5	1028,5	6800	1428	8228	
obj. I-2	FAN-COIL YORK	obj. I-2	1 N.P. vyšetřovna 1	1	2	850	178,5	1028,5	1700	357	2057
	FAN-COIL YORK	obj. I-2	1 N.P. vyšetřovna 3	1	2	850	178,5	1028,5	1700	357	2057
	Jednotka fan-coil Carrier 42 GWC 004	obj. I-2	2.NP KARIM	4	2	850	178,5	1028,5	6800	1428	8228
	Fan - coil York	obj. I-2	I-2 1.PP (balirna 1ks)	1	2	850	178,5	1028,5	1700	357	2057
	Fan-coil York	obj. I-2	Sekretariát Server 1.209	1	2	850	178,5	1028,5	1700	357	2057
obj. I-1	zvlhčovač Defensor MK5 AXAIR	obj. I-1	4.NP strojovna	2	2	850	178,5	1028,5	3400	714	4114
obj. L	LG UU18W - kazeta PQRCVSAO LG E12EL	obj. L	3NP centrální velín	1	2	850	178,5	1028,5	1700	357	2057
	Karel	obj. L	14 N.P. pokoje LIFE 1.2,3	3	2	850	178,5	1028,5	5100	1071	6171
obj. N	Carrier 33YLO246	obj. N		1	2	850	178,5	1028,5	1700	357	2057
	FUJITSU AOYG 45LATT	obj. N	střecha	1	2	850	178,5	1028,5	1700	357	2057
obj. Q	zvlhčovač Defensor MK5	obj. Q		1	2	850	178,5	1028,5	1700	357	2057
	Carrier 30R33 045	obj. Q Chl	MR I. Zařízení	1	2	850	178,5	1028,5	1700	357	2057
obj. Z	jednotka Fan-coil Carrier 42N33	obj. Z	5.,6.,7.NP	2	2	850	178,5	1028,5	3400	714	4114
obj. X	LG Split UU36W	obj. X	angiografie 1.P.P.	1	2	850	178,5	1028,5	1700	357	2057
	Midea Fan-coil	obj. X	angiografie 1.P.P.	3	2	850	178,5	1028,5	5100	1071	6171
	Carrier Fan-coil	obj. X	rozvodna el. proudu m.č.11 u 1.P.P.	1	2	850	178,5	1028,5	1700	357	2057
	LG - UU 36W	obj. X	Andiografie 1. NP	1	2	850	178,5	1028,5	1700	357	2057
obj. 16	Chladicí jednotka YORK YCIV 1000 PA50V	obj. 16	centrální chlazení York 3								
	Chladicí jednotka YORK YKHR FXP8	obj. 16	centrální chlazení York 1+2	1	1	140162	29434,02	169596,02	140162	29434,02	169596,02
Celkem v PMDV Jihlavská				45					214962	45142,02	260104,02

**FN Brno - Areál PDM Černoplní 9, Brno-Černá Pole**  
**Seznam chladicích zařízení, zvlhčovačů a četnost revizí**

Místo	Popis	Budova	Umístění	ks	četnost/ rok	jednotková cena (bez DPH)	jednotková cena (výše DPH)	jednotková cena (s DPH)	celková cena (bez DPH)	celková cena (výše DPH)	celková cena (s DPH)
obj.A	Sinclair ASH-09AIM PT, venkovní	obj. A	obh.	1	2	850	178,5	1028,5	1700	357	2057
	Carrier 42PHQ009A, vnitřní	obj. A		1	2	850	178,5	1028,5	1700	357	2057
	Carrier 42PHQ012P, vnitřní	obj. A		1	2	850	178,5	1028,5	1700	357	2057
	Carrier 42PHQ012P, vnitřní	obj. A		1	2	850	178,5	1028,5	1700	357	2057
obj.D	Fujitsu AO4G18LFC	obj. D	střecha	1	2	850	178,5	1028,5	1700	357	2057
	Daikin 4MXS80E7V3D1 - venkovní	obj. D	střecha	1	2	850	178,5	1028,5	1700	357	2057
	Fancoil 42GWC008	obj. D	Rehabilitace vodoléčba	2	2	850	178,5	1028,5	3400	714	4114
	Fujitsu?+vnitřní model Fujitsu ASYG18LFC	obj. D	Rentgen 3	1	2	850	178,5	1028,5	1700	357	2057
	Fancoil Carrie	obj. D	RTG 3	1	2	850	178,5	1028,5	1700	357	2057
obj.E	LG E12EK - venkovní	obj. E		1	2	850	178,5	1028,5	1700	357	2057
	MIDEA MWH-2HRN2 ? (okenní)	obj. E		1	2	850	178,5	1028,5	1700	357	2057
	MU3M21(A3UW21GFAO)	obj. E		1	2	850	178,5	1028,5	1700	357	2057
	LG-MS12SQ	obj. E	OKB 1.patro	1	2	850	178,5	1028,5	1700	357	2057
	LG-MS12SQ	obj. E	OKB 1.patro	1	2	850	178,5	1028,5	1700	357	2057
	LG E12EK - vnitřní	obj. E		1	2	850	178,5	1028,5	1700	357	2057
	LG MS09SQ - vnitřní	obj. E		1	2	850	178,5	1028,5	1700	357	2057
	LG MS12SQ - vnitřní	obj. E		1	2	850	178,5	1028,5	1700	357	2057
obj.G	LG MS12SQ - vnitřní	obj. E		1	2	850	178,5	1028,5	1700	357	2057
	Samsung AG09TSRN, vnitřní	obj. G	IV.32	1	2	850	178,5	1028,5	1700	357	2057
	LG E12SQV	obj. G	Stacionář onkologie	1	2	850	178,5	1028,5	1700	357	2057
	LG USNW126H4AO	obj. G	střecha	1	2	850	178,5	1028,5	1700	357	2057
	LG AVVW126D	obj. G	střecha	1	2	850	178,5	1028,5	1700	357	2057
	Carrier 38NY018	obj. G	střecha	1	2	850	178,5	1028,5	1700	357	2057
	Daikin RZQG100L8Y1B	obj. G	Atrium	2	2	850	178,5	1028,5	3400	714	4114
	Fancoil 42GWC008+426WC010	obj. G	2. NP	9	2	850	178,5	1028,5	15300	3213	18513
	Carrier Fan-coil 426WC010	obj. G	4.NP KDN- videomnit.	3	2	850	178,5	1028,5	5100	1071	6171
	Carrier - Fancoil 42GWC004	obj. G	ambulance č.dv. D.G.1.111	1	2	850	178,5	1028,5	1700	357	2057
	Carrier 38GLO18G	obj. G	Atrium	1	2	850	178,5	1028,5	1700	357	2057
	Carrier 38NYVO12E - venkovní	obj. G	Atrium	1	2	850	178,5	1028,5	1700	357	2057
	Carrier 38NYVO12E - venkovní	obj. G	Atrium	1	2	850	178,5	1028,5	1700	357	2057
	LG E12EL.UA3	obj. G	Atrium	1	2	850	178,5	1028,5	1700	357	2057
	Carrier 38NY012,42NQ12	obj. G	Atrium Chir. Ambulance 1.	1	2	850	178,5	1028,5	1700	357	2057
	LG E12EL.UA3, USNW12GH4AO	obj. G	Atrium Chir. Ambulance 3.	1	2	850	178,5	1028,5	1700	357	2057
	Carrier 426WC004 Fan-coil	obj. G	genetika m.3.22	1	2	850	178,5	1028,5	1700	357	2057
	LG E12EL.NSH	obj. G	Chir. Ambulance č.dv. 1.25	1	2	850	178,5	1028,5	1700	357	2057
	Carrier Fan-coil 426WC010	obj. G	Přednáškový sál	3	2	850	178,5	1028,5	5100	1071	6171
	Fancoil Carrier 42GWC008	obj. G	Rehabilitace elektroléčba	2	2	850	178,5	1028,5	3400	714	4114
	Carrier 42NZ60HG-N	obj. G	RTG snímkovna č.2 - vnitřní	1	2	850	178,5	1028,5	1700	357	2057
	Carrier 42GWC008 - Fancoil	obj. G	sklad lékárny	1	2	850	178,5	1028,5	1700	357	2057
Carrier Fancoil	obj. G	Stacionář onkologie	1	2	850	178,5	1028,5	1700	357	2057	
Carrier 42VQV035M2-split	obj. G	Stacionář onkologie (vnitřní)	1	2	850	178,5	1028,5	1700	357	2057	
Carrier 426WC008	obj. G	Ultrazvuk	3	2	850	178,5	1028,5	5100	1071	6171	
obj. K	Acond ARGO 18HRFN1 split (venkovní)	obj. K	bok budovy	1	2	850	178,5	1028,5	1700	357	2057

	Acond AGRI 18HRFN1 (vnitřní)	obj. K	1.PP mléčná kuch. č.d. 1.45	1	2	850	178,5	1028,5	1700	357	2057
obj. L	Acond ARGO 18HRFN1 split (venkovní)	obj. L	střecha budovy	1	2	850	178,5	1028,5	1700	357	2057
	Acond ARG1 18HRFN1 (vnitřní)	obj. L	1.NP m.č. 2.32 mrazicí boxy	1	2	850	178,5	1028,5	1700	357	2057
	Gea kazeta Fan-coil	obj. L		2	2	850	178,5	1028,5	3400	714	4114
obj. T	LG ASVW12GB4WO	obj. T	telefonní ústředna	1	2	850	178,5	1028,5	1700	357	2057
obj. M	Carrier 38yp - 012	obj. M	údržba kancelář (venkovní)	1	2	850	178,5	1028,5	1700	357	2057
	Carrier 42PHQD12A	obj. M	údržba kancelář 1.NP (vnitřní)	1	2	850	178,5	1028,5	1700	357	2057
Celkem v PDM				68					115600	24276	139876

Pozn. Celkovou cenou se rozumí jednotková cena vynásobená počtem kusů a četností uvedenými v tabulkách.

**FN Brno, areál PRM Obilní trh 11**  
**Seznam chladicích zařízení a četnost revizí**

Místo	Popis	Budova	Umístění	ks	četnost/rok	jednotková cena (bez DPH)	jednotková cena (výše DPH)	jednotková cena (s DPH)	Celková cena (bez DPH)	Celková cena (výše DPH)	Celková cena (s DPH)
	Carrier 38UYV035M2	A (ambulance po.	fasáda budovy A	1	2	850	178,5	1028,5	1700	357	2057
	Carrier 38UYV035 M2	C1 (ambulance G	střecha C1	2	2	850	178,5	1028,5	3400	714	4114
	Sinclair ASH-12AIE	C2 ( OKB + OKH	fasáda / střecha C2	1	2	850	178,5	1028,5	1700	357	2057
	Sinclair ASH-12AIE	C2 ( OKB + OKH	fasáda / střecha C2	1	2	850	178,5	1028,5	1700	357	2057
	Sinclair ASH-12AIE	C2 ( OKB + OKH	fasáda / střecha C2	1	2	850	178,5	1028,5	1700	357	2057
<b>celkem v PRM Obilní trh</b>				<b>6</b>					<b>10200</b>	<b>2142</b>	<b>12342</b>

Pozn. Celkovou cenou se rozumí jednotková cena vynásobená počtem kusů a četností uvedenými v tabulkách.

**FN BRNO, areál PMDV, Jihlavská 20.  
Seznam chladicích strojů a splitových jednotek ke zkoušce těsnosti**

Místo:	Popis	Budova	Umístění	ks	žetnost /rok	jednotková cena (bez DPH)	jednotková cena (výše DPH)	jednotková cena (s DPH)	celková cena (bez DPH)	celková cena (výše DPH)	celková cena (s DPH)
obj. G	Carrier 38VYM-32N/42NQV012MM	obj. G 403,402,45 2,404	Psych. klin. 3.NP JIP	4	1	1200	252	1452	4800	1008	5808
obj. H-2	Carrier 38GL048G9-42VMC048N	obj. H-2	nepřetržitá služba	1	1	1200	252	1452	1200	252	1452
obj. CH	Split LGUU 37W	obj. CH	5. NP m.č. 5070(cobas8000)	2	1	1200	252	1452	2400	504	2904
obj. I2	York NOC35G35QD	obj. I-2	1.PP m.č 0212	1	1	1200	252	1452	1200	252	1452
obj. L	Toshiba RAV SM110 3AT-E, Toshiba RAV SM140 UT-E Carrier 38BCS012N-38GL036G9	obj. L obj. L .	2.NP-Intervenční vyšetřovna č.3 4.NP-rozv.SIT	3 1	1 1	1200 1200	252 252	1452 1452	3600 1200	756 252	4356 1452
obj. N	FUJITSU AOYG 45LATT	obj. N	střecha	1	1	1200	252	1452	1200	252	1452
obj. O	Carrier 38VYM028 N TRIO Carrier 38VYM028 N TRIO Carrier 38VYM028 N TRIO	obj. O obj. O obj. O	střecha střecha střecha	1 1 1	1 1 1	1200 1200 1200	252 252 252	1452 1452 1452	1200 1200 1200	252 252 252	1452 1452 1452
obj. Q	Carrier 30R33 045	obj. Q Chiller	MR I. Zařízení	1	1	1200	252	1452	1200	252	1452
obj. T	Carrier 38NG-13009-40DMC060	obj. T	serverovna	1	1	1200	252	1452	1200	252	1452
obj. Z											
obj. X	Carrier 38GL048G9 LG Split UU36W	obj. X obj. X	6.NP Rozvodna NN m.č. 6.08 angiografie 1.P.P.	1 1	1 1	1200 1200	252 252	1452 1452	1200 1200	252 252	1452 1452
									24000	5040	29040

**FN BRNO, areál PDM, Černopolní 9.**  
**Seznam chladicích strojů a splitových jednotek ke zkoušce těsnosti**

Místo:	Popis	Budova	Umístění	ks	četnost /rok	jednotková cena (bez DPH)	jednotková cena (výše DPH)	jednotková cena (s DPH)	celková cena (bez DPH)	celková cena (výše DPH)	celková cena (s DPH)
obj. A	Mitsubishi MXZ-3A54-G-VA, venkovní	obj. A	1. NP nová lékárna	1	1	1200	252	1452	1200	252	1452
obj. B1	Chladicí stroj 30RWA 070	obj. B1	Potransplantační jed.	1	1	1200	252	1452	1200	252	1452
	Daikin RZQ100L7 - fancoil	obj. B1		1	1	1200	252	1452	1200	252	1452
	Kondenzátor C7AH3MS4S-16PL	obj. B1	kostní dřevě - obj.B	1	2	1200	252	1452	2400	504	2904
	Chl.jednotka Weisstechnik KK	obj. B1	"odd. 67"	1	1	1200	252	1452	1200	252	1452
obj. D	Daikin RR100B8W1B, vnitřní, venkovní	obj. D	2.NP CT (strojovna)	1	1	1200	252	1452	1200	252	1452
	Daikin 4MXS8E7V3B1-Duo, vnitřní, venkovní	obj. D	2.NP CT FAQ718VV1B/2 ks, vnitřní	1	1	1200	252	1452	1200	252	1452
	Daikin 4MXS80E7V3D1 - venkovní	obj. D	střecha	1	1	1200	252	1452	1200	252	1452
obj. F	Chl.stroj Carrier 30HW 195, okruh č.1	obj. F	4.NP	1	1	1200	252	1452	1200	252	1452
	Chl. stroj Carrier 30HW 052, okruh č.1	obj. C	2.PP	1	1	1200	252	1452	1200	252	1452
obj. G	Carrier 30RWA060	obj. G	kondenzátor SO603MSC12V	1	1	1200	252	1452	1200	252	1452
	Daikin RZQG100L8Y1B	obj. G	Atrium	2	1	1200	252	1452	2400	504	2904
	Carrier 38GL018G-42PHQ018S	obj. G	3.NP genetika m.3.35	1	1	1200	252	1452	1200	252	1452
obj. L	Chl.stroj Carrier 30RWA 070	obj. L	IHOK	1	1	1200	252	1452	1200	252	1452
									19200	4032	23232

**FN BRNO, areál PRM, Obilní trh 11.**  
**Seznam chladicích strojů a splitových jednotek ke zkoušce těsnosti**

Místo:	Popis	Budova	Umístění	ks	četnost /rok	jednotková cena (bez DPH)	jednotková cena (výše DPH)	jednotková cena (s DPH)	celková cena (bez DPH)	celková cena (výše DPH)	celková cena (s DPH)
obj. A1 střecha	Carrier 30RBS-140-0245-PEE	A1 ( VZT 1až 5 )	střecha A1	1	1	1200	252	1452	1200	252	1452
									1200	252	1452